

平成29年度初山別村橋梁点検結果の公表について

橋梁など社会基盤施設の多くは、高度経済成長期に集中的に整備され、近年老朽化の進行が懸念されています。

構造物の適正な維持管理が求められる中で、平成26年7月に道路法が改正され、5年に一度近接目視による点検が義務化されました。

初山別村では、管理する37橋の橋梁において、平成27年度から平成30年度にかけて点検を行い、損傷や劣化の早期発見に努め、安全かつ快適な道路環境整備を図ります。

平成29年度8橋の点検を実施しましたので、その結果を公表します。

橋梁等の健全性の点検結果は、以下の4段階に区分します。

区 分		状 態
I	健 全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じている可能性が有り早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている又は生じる可能性が著しく高く緊急に措置を講ずべき状態

次の点検結果を基に橋梁の補修を計画的に進めていく予定です。

【平成29年度橋梁点検結果】

北海道 初山別村

橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者	行政区域		点検記録
						管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
一号橋	(イチゴウハシ)	モセタキナイ南線	1983	6	6.0	初山別村	北海道	初山別村	I
共成跨線橋	(キョウセイコセンキョウ)	共成原野線	1967	11	5.0	初山別村	北海道	初山別村	III
歌越別橋	(ウタコシヘツハシ)	共成線	1963	25	3.0	初山別村	北海道	初山別村	IV
明里百年橋	(アケサトヒヤクネンハシ)	初浦・明里間線	1999	114	7.5	初山別村	北海道	初山別村	II
二条橋	(ニジョウハシ)	初山別2条線	1980	19	7.5	初山別村	北海道	初山別村	II
雄幸橋	(ユウコウハシ)	築別有明開拓線	1963	31	6.5	初山別村	北海道	初山別村	III
紅橋	(クレナイハシ)	風連別南線	1974	21	4.0	初山別村	北海道	初山別村	IV
大川橋	(オオカワハシ)	有明6線	1982	34	7.5	初山別村	北海道	初山別村	II