

令和3年5月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	佐藤 和利		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整+PH調整・加温＋生物処理＋凝集沈殿＋砂ろ過＋消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		5月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	124
	中間処理残渣(t)	43
	—	—
埋立ごみ量(t)		167
埋立ごみ量(㎡)		226
覆土量(t)		43
覆土量(㎡)		28
埋立容量(㎡)		254
埋立残余容量(㎡)		17,424

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
pH	7.9	8	—	—
BOD(mg/L)	100	3.7	—	—
SS(mg/L)	53	1	—	—
窒素含有量(mg/L)	98	50	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	—	180	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—	5.2	23
塩化物イオン(mg/L)	—	—	7	12
※採取日 令和3年5月7日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
						○							○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
				○							○				

令和3年6月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	佐藤 和利		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整+PH調整・加温+生物処理+凝集沈殿+砂ろ過+消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		6月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	146
	中間処理残渣(t)	37
	—	—
埋立ごみ量 (t)		183
埋立ごみ量 (㎡)		248
覆土量 (t)		63
覆土量 (㎡)		40
埋立容量 (㎡)		288
埋立残余容量 (㎡)		17,136

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
pH	8	8.2	—	—
BOD(mg/L)	120	2	—	—
SS(mg/L)	33	3	—	—
窒素含有量(mg/L)	88	61	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	—	150	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—	5.2	36
塩化物イオン(mg/L)	—	—	7	17
※採取日 令和3年6月3日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○			○	○	○	○	○			○	○	○		

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○							○					
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○							○							

令和3年8月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	佐藤 和利		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整+PH調整・加温+生物処理+凝集沈殿+砂ろ過+消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		8月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	138
	中間処理残渣(t)	34
	—	—
埋立ごみ量(t)		172
埋立ごみ量(㎡)		232
覆土量(t)		46
覆土量(㎡)		29
埋立容量(㎡)		261
埋立残余容量(㎡)		16,599

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
pH	7.9	8.4	—	—
BOD(mg/L)	190	0.8	—	—
SS(mg/L)	35	<1	—	—
窒素含有量(mg/L)	96	89	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	—	620	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—	5.1	40
塩化物イオン(mg/L)	—	—	8	22
※採取日 令和3年8月5日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・雪虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
					○							○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
			○							○					

令和3年9月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	佐藤 和利		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整+PH調整・加温+生物処理+凝集沈殿+砂ろ過+消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		9月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	123
	中間処理残渣(t)	50
	—	—
埋立ごみ量 (t)		173
埋立ごみ量 (㎡)		234
覆土量 (t)		88
覆土量 (㎡)		55
埋立容量 (㎡)		289
埋立残余容量 (㎡)		16,310

2. 水質検査の状況（毎月）

	流入水	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	8.1	8.4	—	—
BOD(mg/L)	110	0.7	—	—
SS(mg/L)	8	<1	—	—
窒素含有量(mg/L)	81	92	—	—
大腸菌群数(個/m)	—	960	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—	5	41
塩化物イオン(mg/L)	—	—	8	24
※採取日 令和3年9月2日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況、漏水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○			○	○	○	○	○			○	○	○	○		

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○							○						
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○							○								

(1) 放流水

（2）周边地下水

		地下水上流	地下水下流			地下水上流	地下水下流
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満	0.01未満
総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満
カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満	0.001未満
鉛	mg/L	0.001未満	0.001未満	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満
六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満
砒素	mg/L	0.002未満	0.002未満	チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満
全シアン	mg/L	不検出	不検出	シマジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出	不検出	チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	0.002未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	セレン	mg/L	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.54	0.2
※採取日 令和3年9月2日							

令和3年10月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	佐藤 和利		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整+PH調整・加温+生物処理+凝集沈殿+砂ろ過+消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		10月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	117
	中間処理残渣(t)	48
	—	—
埋立ごみ量(t)		165
埋立ごみ量(㎡)		223
覆土量(t)		57
覆土量(㎡)		36
埋立容量(㎡)		259
埋立残余容量(㎡)		16,051

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
pH	8.1	8.3	—	—
BOD(mg/L)	280	1.8	—	—
SS(mg/L)	37	<1	—	—
窒素含有量(mg/L)	100	91	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	—	210	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—	7.2	43
塩化物イオン(mg/L)	—	—	9	16
※採取日 令和3年10月7日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○							○							○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
					○							○			

令和3年11月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	佐藤 和利		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整+PH調整・加温+生物処理+凝集沈殿+砂ろ過+消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		11月
埋立ごみ 内訳	一般ごみ(t)	123
	中間処理残渣(t)	51
	—	—
埋立ごみ量(t)		174
埋立ごみ量(㎡)		235
覆土量(t)		0
覆土量(㎡)		0
埋立容量(㎡)		235
埋立残余容量(㎡)		15,816

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
pH	8.1	8.2	—	—
BOD(mg/L)	140	2.9	—	—
SS(mg/L)	28	1	—	—
窒素含有量(mg/L)	140	98	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	10,000	500	—	—
電気伝導率(mS/m)	280	200	7.7	40
塩化物イオン(mg/L)	390	400	9	20
※採取日 令和3年11月5日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○		

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
				○							○				
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
		○							○						

令和3年12月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	佐藤 和利		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整+PH調整・加温+生物処理+凝集沈殿+砂ろ過+消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		12月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	108
	中間処理残渣(t)	40
	—	—
埋立ごみ量(t)		148
埋立ごみ量(㎡)		200
覆土量(t)		0
覆土量(㎡)		0
埋立容量(㎡)		200
埋立残余容量(㎡)		15,616

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
pH	7.8	8.2	—	—
BOD(mg/L)	86	2.9	—	—
SS(mg/L)	28	2	—	—
窒素含有量(mg/L)	79	64	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	—	190	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—	8	25
塩化物イオン(mg/L)	—	—	10	14
※採取日 令和3年12月3日				

3. 埋立地の状況

点検項目		腐壁・法面等の状況・逕水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○	○	○	○	○			○	○	○	○		

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○							○						
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○							○						○		

令和4年1月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	佐藤 和利		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整+PH調整・加温+生物処理+凝集沈殿+砂ろ過+消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		1月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	98
	中間処理残渣(t)	21
	—	—
埋立ごみ量(t)		119
埋立ごみ量(㎡)		161
覆土量(t)		0
覆土量(㎡)		0
埋立容量(㎡)		161
埋立残余容量(㎡)		15,455

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
pH	7.5	8	—	—
BOD(mg/L)	39	2	—	—
SS(mg/L)	42	<1	—	—
窒素含有量(mg/L)	92	78	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	—	230	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—	8.9	47
塩化物イオン(mg/L)	—	—	11	22
※採取日 令和4年1月6日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・漏水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○	○	○	○			○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
						○							○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
				○							○				

令和4年2月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	佐藤 和利		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整+PH調整・加温+生物処理+凝集沈殿+砂ろ過+消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		2月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	84
	中間処理残渣(t)	16
	—	—
埋立ごみ量(t)		100
埋立ごみ量(㎡)		135
覆土量(t)		0
覆土量(㎡)		0
埋立容量(㎡)		135
埋立残余容量(㎡)		15,320

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
pH	8	8	—	—
BOD(mg/L)	450	2	—	—
SS(mg/L)	440	<1	—	—
窒素含有量(mg/L)	100	75	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	—	79	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—	9.5	47
塩化物イオン(mg/L)	—	—	11	21
※採取日 令和4年2月3日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・漏水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
○	○			○	○	○	○	○			○				

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○							○					
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
	○							○							

令和4年3月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	佐藤 和利		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整・PH調整・加温・生物処理・凝集沈殿・砂ろ過・消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		3月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	115
	中間処理残渣(t)	28
	—	—
埋立ごみ量(t)		143
埋立ごみ量(㎡)		191
覆土量(t)		0
覆土量(㎡)		0
埋立容量(㎡)		191
埋立残余容量(㎡)		15,129

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
pH	8	8.2	—	—
BOD(mg/L)	100	1.5	—	—
SS(mg/L)	120	<1	—	—
窒素含有量(mg/L)	97	95	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	4,000	1,200	—	—
電気伝導率(mS/m)	290	230	9.1	46
塩化物イオン(mg/L)	360	390	11	22
※採取日 令和4年3月3日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・漏水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散、害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○							○					
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○							○							